


Prensa Hidráulica 8 Tm SERIE 2660



8 Tm hydraulic press

Descripción / Description



Para accionar extractores

Carrera útil de 5-6 mm. Retorno manual.

Evita hacer grandes esfuerzos con los extractores y por lo tanto torcer o gripar los husillos.


Hace efecto de rodamiento en la punta del husillo evitando la fricción contra el eje. Muy adecuada cuando no disponemos de extractores hidráulicos ó cuando no tenemos medios suficientes para hacer la fuerza desde la cabeza del husillo, por falta de espacio o por falta de fuerza del husillo.

To operate extractors

Useful stroke of 5-6 mm. Manual return

Avoid making great efforts with the extractors and therefore twisting or grinding the spindles.

It has a bearing effect on the spindle tip avoiding the friction against the axis. Very suitable when we do not have hydraulic extractors or when there's lack of space or a shortage of user strength around the head of the spindle while making the effort.



Ref.	ØA	ØB	ØC	D	E	Carrera	Tm.	Peso
1750C	45	34	20	43	8	5	8	1,3


Uso de la prensa Hydraulic press use

- 1.- Girar el tornillo de la prensa a izquierdas y presionar el pistón para ayudarlo en el retorno.
- 2.- Coloque la prensa debajo del extractor.
- 3.- Presione ligeramente con el husillo del extractor.
- 4.- Apriete el tornillo de la prensa 3 ó 4 vueltas.
- 5.- Presione con el husillo del extractor con una fuerza moderada. Esta operación le hará ganar presión en el interior, optimizando el rendimiento de la prensa.
- 6.- Apriete el tornillo de la prensa hasta el final de la carrera o hasta que salga la pieza.
- 7.- Si necesitas más carrera libere la presión de la prensa girando a izquierdas y vuelva al paso 1.

- 1.- Turn the press screw to the left and press the piston to help it return.
- 2.- Place the press under the extractor.
- 3.- Press lightly with the spindle of the extractor.
- 4.- Tighten the press screw 3 or 4 turns.
- 5.- Press with the spindle of the extraction with moderate force. This operation will gain pressure inside, optimizing the performance of the press.
- 6.- Tighten the press screw until the end of the stroke or until the piece comes out.
- 7.- If you need race, release the pressure og the press by turning left and return to step 1.

EL RETORNO DEL EMBOLO HAY QUE REALIZARLO MANUALMENTE.

THE RETURN OF THE EMBOLO MUST BE CARRIED OUT MANUALLY.



Mantenga las normas de higiene y seguridad en el trabajo.
Utilice los elementos de protección individual obligatorios